

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1845 /BGTVT-KCHT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

V/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới sau Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022 và Công văn số 21/BDN ngày 10/01/2023, nội dung kiến nghị như sau:

“Cử tri phản ánh: hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn từ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước có nhiều đoạn bị hư hỏng xuống cấp, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông; một số mương thoát nước (đoạn đường dốc đá thuộc xã Phú Sơn) khi mưa lớn, nước tràn ra đường gây tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh kiểm tra và có biện pháp khắc phục.”

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

QL.14 đoạn qua địa phận xã Phú Sơn có lý trình từ Km887+200 - Km896+300, về nội dung kiến nghị của cử tri, Cơ quan quản lý đường - Khu QLDB IV đã có ý kiến trả lời địa phương¹, như sau:

- Qua thực tế kiểm tra hiện trường ngày 16/11/2022 cho thấy QL.14 đoạn qua địa phận xã Phú Sơn không xảy ra tình trạng ngập nước khi trời mưa.

- Đối với việc mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp trên QL.14 đoạn qua địa phận xã Phú Sơn: do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lớn kéo dài, làm một số đoạn tuyến trên QL.14 phát sinh hư hỏng; Khu QLDB IV đã chỉ đạo nhà thầu bảo trì khắc phục xong các hư hỏng đảm bảo ATGT. Ngoài ra, để sửa chữa các hư hỏng nặng đảm bảo ATGT trên tuyến và an toàn công trình, Khu QLDB IV đang triển khai công trình Sửa chữa đột xuất đoạn Km891+350 - Km891+700 với kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023, Bộ GTVT phê duyệt quyết định² cho phép sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường QL.14 từ Km887+300 đến Km907+900; Sửa chữa chống trơn trượt mặt đường đoạn Km920+000 - Km920+500, kinh phí 20 tỷ đồng.

¹ Văn bản số 662/KQLDBIV-QLKCHTGT ngày 09/12/2022

² Quyết định số 1657/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2022 của Bộ GTVT

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước;
- Văn phòng Bộ (đề t/h); Công thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Cục ĐBVN (để thực hiện);
- Lưu: VT, KCHT.

